










Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.




599333-86 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.blackanddecker.eu

ASI500





Použitie výrobku

Vaša kompresorová stanica Black & Decker je určená na použitie ako akumulátorová, alebo s napájaním vo väčšine vozidiel, ktoré sú vybavené štandardnou zásuvkou s napájacím napätím 12 V, na nafukovanie pneumatík automobilov, motocyklov a bicyklov, na nafukovanie lôpt, raftov, plávajúcich lehátok atď. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Pri použití elektrického zariadenia napájaného akumulátorom by mali byť vždy dodržiavané základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.

- ♦ Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte tento návod.
- ♦ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
- ♦ Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- ♦ Tento návod si uschovajte.

Použitie výrobku

- ♦ Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
- ♦ Neponárajte výrobok do vody.
- ♦ Nepokúšajte sa ho rozoberať. Vo vnútri výrobku nie sú žiadne časti určené na opravu.
- ♦ Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s výbušnou atmosférou, v ktorom sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
- ♦ Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prírodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.

Po použití

- ♦ Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí.
- ♦ K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
- ♦ Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v batožinovom priestore a malo by byť zaistené tak, aby pri náhlých zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy nedochádzalo k jeho pohybu.
- ♦ Prístroj by mal byť chránený pred priamym slnečným žiarením, teplom a vlhkosťou.

Prehliadky a opravy

- ♦ Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené vypínače alebo iné dielce, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
- ♦ Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, nepoužívajte ho.
- ♦ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.

- ♦ Nikdy sa nepokúšajte odstrániť alebo vymeniť časti, ktoré nie sú špecifikované v tomto návode na použitie.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa kompresorov

- ♦ Iba na použitie v domácnosti a v automobile. Na fúkanie pneumatík automobilov, motocyklov a bicyklov, na nafukovanie lôpt, raftov, lehátok do bazénov a ostatných predmetov v domácnosti.
- ♦ Stlačený vzduch z Vášho kompresora nie je bezpečný pre dýchanie. Nikdy nevdychujte vzduch z kompresora alebo z dýchacieho zariadenia, ktoré je pripojené k tomuto kompresoru.
- ♦ Plňte a nafukujte predmety iba podľa odporúčania ich výrobcu. Prekročenie odporúčaného tlaku by mohlo spôsobiť ich prasknutie a následné zranenie.
- ♦ Nenechávajte kompresor v chode bez dozoru. Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky alebo iných predmetov.
- ♦ Pretože vibrácie vznikajúce chodom kompresora môžu spôsobiť pohyb tohto zariadenia, nenechávajte ho počas chodu stáť na vysokých policiach alebo iných podobných miestach. Nechajte zariadenie stáť na zemi alebo na pracovnom stole.
- ♦ Nepokúšajte sa vykonávať úpravy alebo opravy tohto zariadenia. Nikdy do kompresoru nevítajte žiadne otvory a nerobte žiadne zváranie a úpravy kompresora alebo jeho príslušenstva.
- ♦ Nepoužívajte kompresor, ak je motor vozidla v chode.
- ♦ Používajte kompresor iba s dodávaným príslušenstvom alebo s príslušenstvom, ktoré sa môže zaťažiť tlakom najmenej 160 PSI / 11,03 bar / 1103 kPa. Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je odporúčené na používanie s týmto zariadením, môže byť nebezpečné.
- ♦ Nehrajte sa s týmto zariadením. Vysoký tlak je nebezpečný. Nesmerujte prúd stlačeného vzduchu na seba alebo na iné osoby.
- ♦ Kompresor sa môže počas prevádzky zahrievať. Pred uložením nechajte kompresor 30 minút vychladnúť.
- ♦ Nikdy neprenášajte kompresor za hadicu.
- ♦ Náustkom nemierť na okolité osoby alebo zvieratá.
- ♦ Nepoužívaný kompresor uložte mimo dosahu detí.
- ♦ Manometer má iba informačný charakter. Tlak v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať certifikovaným tlakomerom.
- ♦ Pred použitím prírodný kábel riadne prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
- ♦ Nepracujte s týmto zariadením, pokiaľ sú prírodný kábel alebo jeho zástrčka poškodené alebo pokiaľ sú chybné (kde je to na mieste).

Bezpečnosť ostatných osôb

- ♦ Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli

poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- ♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky

Akumulátory

- ♦ Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
- ♦ Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
- ♦ Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám.
- ♦ Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
- ♦ Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do 40 °C.
- ♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s prístrojom.
- ♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riadte pokynmi uvedenými v kapitole „Ochrana životného prostredia“.
- ♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranení a požiaru.
- ♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
- ♦ Pri extrémnych podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Ak spozorujete na povrchu akumulátora kvapalinu, opatrne ju zotrite handrou. Zabráňte kontaktu pokožky s touto kvapalinou.
- ♦ Ak dôjde ku kontaktu pokožky s touto kvapalinou, alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. Zasiahnuté miesto ihneď opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo k podráždeniu, vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Ak zasiahne kvapalina oči, okamžite si ich začinite vyplachovať čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Nabíjačky

Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.

- ♦ Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Ostatné akumulátory sa môžu roztrhnúť, spôsobiť poranenie alebo iné škody.
- ♦ Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
- ♦ Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo mechanikom autorizovaného servisu Black & Decker.
- ♦ Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
- ♦ Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
- ♦ Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
- ♦ Pri nabíjaní musia byť zariadenie/náradie/akumulátory umiestnené na dobre vetranom mieste.

Elektrická bezpečnosť



Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výkonovom štítku.

- ♦ Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo mechanikom značkového servisu Black & Decker.
- ♦ Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.

Štítky na náradí

Na výrobku sú nasledovné piktogramy:



Pred použitím prístroja si starostlivo prečítajte tento návod.



Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.



Pred začatím akejkoľvek údržby alebo čistenia prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.



Nenechávajte kompresor bez dozoru.

Popis

1. Hlavný vypínač
2. LCD
3. Rukoväť
4. Pripojenie vysoko objemového kompresorového vypúšťania vzduchu
5. Hadička s univerzálnym nástavcom na ventil
6. Univerzálny nástavec na ventil
7. Vysoko objemová hadica
8. Adaptér 12 V
9. Konektor nabíjačky
10. Pripojenie vysoko objemového kompresorového nafukovania
11. Otvor na pripojenie nabíjačky
12. Diódové svetlá
13. Nabíjačka
14. Úložný priestor pre príslušenstvo

Obr. A

15. Kontrolná dióda nabíjania

Pred použitím (obr. A)

Vnútny akumulátor sa musí nabíjať pomocou priloženej nabíjačky AC (13) po dobu 4 až 5 hodín.

- ♦ Konektor nabíjačky (9) zasuňte do otvoru (11) na prednej strane kompresora.
- ♦ Nabíjačku (13) zasuňte do sieťovej zásuvky.
- ♦ Kontrolná dióda nabíjania (15) na nabíjačke (13) indikuje úroveň nabitia. Červená, zariadenie sa dobíja, zelená, zariadenie je nabité.
- ♦ Po úplnom nabití vytiahnite nabíjačku zo sieťovej zásuvky a z otvoru na prednej strane kompresora vyberte jej konektor.

Poznámka: Nabíjačku uložte na neskoršie použitie na bezpečnom mieste.

Zvyškové riziká

Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ♦ Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými dielmi náradia.
- ♦ Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
- ♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistíte, aby sa robili pravidelné prestávky.
- ♦ Poškodenie sluchu.
- ♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Použitie

Uloženie hadičky a privodného kábla (obr. B - D)

- ♦ Privodný kábel 12 V (17) oviňte okolo základne jednotky, adaptér 12 V (8) vložte podľa obr. B do úložného úchyty (16) a potom ním otočte o 90° tak, aby bol na mieste zaistený.
- ♦ Hadička (5) je umiestnená v úložnom kanáliku (26) po obvode vrchnej časti jednotky (obr. C), uistite sa, či je hadička zacvaknutá do pridrzných príchytiek a či je páčka (19) otvorená (obr. D).
- ♦ Vysoko objemová hadica (7) je uložená vo výreze okolo stredovej časti jednotky a na oboch koncoch zacvaknutá. Príslušenstvo (14) je uložené v prednej časti jednotky.

Montáž príslušenstva (obr. D, G - I)

Váš kompresor sa dodáva so štandardnými kužeľovými nástavcami a s ihlovým nástavcom, ktoré sú uložené v prednej časti jednotky (14).

- ♦ Pri použití univerzálneho nástavca na ventily (6) sa uistite, či je páčka (19) otvorená.
- ♦ Do univerzálneho nástavca na ventily (6) zasuňte ihlový nástavec alebo kužeľový nástavec (obr. D).
- ♦ Páčku (19) univerzálneho nástavca na ventily (6) uzavretím zaistíte.
- ♦ Ihlovú alebo zúženú trysku zasuňte do ventilu nafukovaného predmetu.

Poznámka: Ak sa nástavec na ventil nepoužíva, vždy sa uistite, či je páčka nastavená v hornej polohe. Používajte kompresor iba s nasadeným nástavcom na ventil alebo s príslušnými nástavcami.

Poznámka: Pred zapnutím kompresora sa uistite, či je univerzálny nástavec na ventil pevne na mieste zaistený.

Váš kompresor sa dodáva s vysoko objemovým adaptérom (24). Tento je uložený v prednej časti jednotky (obr. G).

- ♦ Pokiaľ chcete vysoko objemový adaptér (24) použiť, vyberte ho z miesta pripojenia (10).
- ♦ Z úložného priestoru vyberte vysoko objemovú hadicu (7).
- ♦ Z konca hadice (7) stiahnite kužeľový nástavec (18).
- ♦ Vysoko objemový adaptér (24) nasadte na koniec vysoko objemovej hadice (obr. H).

Mnoho nafukovacích predmetov, zvlášť nafukovacie matrace, sú vybavené vnútornou záklopkou brániacou počas nafukovania úniku vzduchu. Pokiaľ nebude táto klapka tryskou odklopená, predmet nebude možné nafúkať. Trysku pevne zasuňte do ventilu tak, aby došlo k odklopeniu tejto záklopky.

Varovanie! Nadmerný tlak vzduchu môže spôsobiť prasknutie alebo zranenie osôb. Pri plnení skontrolujte maximálny povolený tlak nafukovaného predmetu odporučený výrobcom.

Poznámka: Ak je tlak nafukovaného predmetu vyšší než 100 PSI / 6,89 bar / 689 kPa, nezabudnite, že maximálna pracovná doba kompresora je 10 minút. Pred opätovným použitím nechajte kompresor 20 minút mimo prevádzku.

Obsluha kompresora (obr. E)

Varovanie! Nezapínajte kompresor, pokiaľ je motor vozidla v chode.

Poznámka: Uistite sa, či je zásuvka s napájacím napätím 12 V funkčná. Niektoré vozidlá majú zásuvku príslušenstva funkčnú iba v prípade, že je kľúčik v zapalovaní v polohe pre príslušenstvo (accessory).

Zapnutie displeja pomocou adaptéra 12 V:

- ♦ Pred každým použitím vždy odviňte celý privodný kábel 12 V.
- ♦ Adaptér 12 V (8) zasuňte do 12 V zásuvky pre príslušenstvo Vášho automobilu.
- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c), LCD displej sa zapne.

Zapnutie displeja LCD pomocou vnútorného akumulátora (akumulátorová prevádzka):

- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c), LCD displej sa zapne.

Varovanie! Pokiaľ je kompresor v chode, neponechávajte ho bez dozoru. Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky alebo iných predmetov.

Rýchle zapnutie

Varovanie! Nikdy nenechávajte kompresor v chode bez dozoru, ak pracuje v tomto režime. Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky automobilu alebo iných predmetov.

Ak chcete kompresor použiť okamžite, môžete to urobiť bez toho, aby ste nastavili automatickú vypínaciu funkciu:


- ♦ Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy na hustenie (c, obr. E).

- ♦ Ak chcete zmeniť nastavenie jednotiek (kPa, psi alebo bar), stlačajte súčasne tlačidlá - a + (21, 23), kým sa na displeji nezobrazia požadované jednotky.
- ♦ Podľa potreby pripojte k nafukovanému predmetu univerzálny nástavec na ventilček (6) a príslušenstvo. Uistite sa, že je páčka nástavca na ventilček (19) nastavená v dolnej polohe a riadne zaistená.

Poznámka: Uistite sa, či je univerzálny nástavec na ventil riadne upevnený k nafukovanému predmetu.

- ♦ Kompresor zapnete stlačením hlavného tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Po nahustení na požadovaný tlak alebo kedykoľvek počas hustenia je možné kompresor vypnúť stlačením hlavného tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Odpojte hadicu od nafukovaného predmetu a uložte ju na kompresore.
- ♦ Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy vypnuté (b, obr. E).

Nastavenie automatického vypínacieho tlaku (obr. E)



Poznámka: Tlak nafukovania je na LCD displeji zobrazený iba pokiaľ je kompresor v chode. Stav nabitia akumulátora je zobrazený vždy.



Nutné dobitie akumulátora.



Nabíjanie.



Celkom nabité.

- ♦ Ak chcete zmeniť nastavenie jednotiek (kPa, psi alebo bar), stlačte súčasne tlačidlá - & + (21, 23), pokiaľ na displeji nebudú zobrazené požadované jednotky.
- ♦ Stlačte a po dobu 3 sekúnd podržte súčasne tlačidlá - & + (21, 23), pokiaľ displej nezačne blikať.
- ♦ Akonáhle bude displej blikať, stlačte tlačidlo - alebo + (21 a 23), pokiaľ sa nezobrazí požadovaný tlak.
- ♦ Po 3 sekundách displej blikne a vráti sa k zobrazeniu údajov „0,0 PSI / 0,00 BAR / 0 KPA“. Ide o bežný jav.
- ♦ Podľa potreby pripojte k nafukovanému predmetu univerzálny nástavec na ventil (6) a príslušenstvo. Uistite sa, či je páčka nástavca na ventil (19) uzavretá a riadne zaistená.

Poznámka: Uistite sa, či je univerzálny nástavec na ventil riadne upevnený k nafukovanému predmetu.

- ♦ Kompresor zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Hneď ako nafukovaný predmet dosiahne prednastavenú hodnotu tlaku, kompresor sa automaticky vypne.

Poznámka: Môžete si všimnúť, že aktuálne nastavená hodnota tlaku môže na pár sekúnd poklesnúť, ide o bežný jav a neznamená to žiadnu poruchu.

- ♦ Kompresor môžete kedykoľvek vypnúť stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Odpojte nástavec na ventil alebo príslušenstvo od nafukovaného predmetu a odpojte od zásuvky pre príslušenstvo vo vozidle tiež adaptér 12 V (6).
- ♦ Nastavte hlavný vypínač (1) do vypnutej polohy (b).

Poznámka: Pokiaľ je hlavný vypínač vypnutý, všetky nastavené hodnoty sa stratia a bude ich nutné podľa pokynov uvedených v kapitole „Nastavenie automatického vypínacieho tlaku“ znovu zadať. Ide o bezpečnostnú funkciu na ochranu pred NADMERNÝM NAFÚKNUTÍM predmetu.

Použitie kompresora ako tlakomera

- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c, obr. E).
- ♦ K nafukovanému predmetu pripojte univerzálny nástavec na ventil (6).
- ♦ Na LCD displeji sa zobrazí tlak vo vnútri nafukovaného predmetu.
- ♦ Po kontrole vypnite hlavný vypínač (1) a vzduchovú hadicu uložte.

Obsluha vysoko objemovej pumpy

Poznámka: Nezapínajte kompresor, pokiaľ je motor vozidla v chode.

Poznámka: Uistite sa, či je zásuvka s napájacím napätím 12 V funkčná. Niektoré vozidlá majú zásuvku príslušenstva funkčnú iba v prípade, že je kľúčik v zapalovaní v polohe pre príslušenstvo (accessory).

Nafukovanie pomocou vysoko objemovej pumpy (napr. matrace, rafty, plávajúce lehátka):

Poznámka: Režim pumpy NEMÁ funkciu automatického vypnutia.

- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pumpy (a, obr. E).
- ♦ Z úložného priestoru v strednej časti jednotky po obvodě vyberte vysoko objemovú hadicu (7) a pripojte ju do otvoru vysoko objemového kompresorového nafukovania (10) (obr. F).
- ♦ Hadicu (s požadovaným nástavcom) zasunúť do nafukovaného predmetu.
- ♦ Pumpu zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Po nafúkaní na požadovaný tlak alebo kedykoľvek priebehu nafukovania je možné pumpu vypnúť stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Hadicu odpojte od nafukovaného predmetu a uložte ju v jednotke kompresora.
- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do vypnutej polohy (b, obr. E).

Vypúšťanie vzduchu pomocou vysoko objemovej pumpy (napr. matrace, rafty, plávajúce lehátka):

Poznámka: Režim pumpy NEMÁ funkciu automatického vypnutia.

- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pumpy (a, obr. E).
- ♦ Z úložného priestoru v strednej časti jednotky po obvode vyberte vysoko objemovú hadicu (7) a pripojte ju do otvoru vysoko objemového kompresorového vypúšťania vzduchu (4) (obr. F).
- ♦ Hadicu (s požadovaným nastavcom) zasuňte do predmetu, z ktorého budete odčerpávať vzduch.
- ♦ Pumpu zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Po vypustení vzduchu z predmetu alebo kedykoľvek priebehu vypúšťania je možné pumpu vypnúť stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
- ♦ Vysoko objemovú hadicu (7) odpojte od vyfukovaného predmetu a uložte ju v stredovom úložnom priestore jednotky kompresora.
- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do vypnutej polohy (b, obr. E).

Použitie svetidla

Zapnutie svetidla (12):

- ♦ Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c, obr. E) alebo do polohy pumpy (a, obr. E).
- ♦ Svetidlo (12) rozsvietite stlačením tlačidla - alebo + (21, 23) na displeji LCD (2).

Vypnutie svetidla (12):

- ♦ Opätovným stlačením tlačidla - alebo + (21, 23).
- ♦ Prepnutím hlavného vypínača (1) do vypnutej polohy.

Režim spánku pre väčšiu životnosť akumulátora

Jednotka je vybavená funkciou režimu spánku, ktorá zvyšuje životnosť interného akumulátora.

Pokiaľ je jednotka zapnutá a nevykoná sa po dobu dvoch minút žiadny úkon, prejde do režimu spánku.

- ♦ Opätovné zapnutie jednotky vykonáte buď opätovným vypnutím a zapnutím hlavného vypínača (1) alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla na displeji LCD (2).

Poznámka: Po zrušení režimu spánku sa všetky nastavené hodnoty sa stratia a bude ich nutné podľa pokynov uvedených v kapitole „Nastavenie automatického vypinacieho tlaku“ znovu zadať.

Údržba

Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom / prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o prístroj a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.

Varovanie! Pred začatím akejkolvek údržby výrobku / náradia napájaného z akumulátora / prívodným káblom:

- ♦ Prístroj vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- ♦ Alebo v prípade, ak je prístroj vybavený snímateľným akumulátorom, vypnite ho a vyberte akumulátor.

- ♦ Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia žiadnu údržbu.
- ♦ Pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky pravidelne čistite vetracie otvory na prístroji a nabíjačke.
- ♦ Pravidelne utierajte kryt zariadenia navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
- ♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia.

Riešenie problémov

Porucha	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nepracuje.	Porucha vnútorné- ho akumulátora.	Akumulátor dobite.
	Adaptér 12 V nie je pripojený.	Pripojte adaptér 12 V.
	Automobilová zásuvka pre príslu- štvstvo nie je pod napätím.	Nastavte kľúč do určenej polohy.
	Hlavný vypínač ZAP/VYP nie je v správnej polohe.	Nastavte hlavný vypínač do požadovanej polohy.
	Poistka adaptéra 12 V je spálená.	Nahrďte poistku novou poistkou rovnakej veľkosti a typu (8 A / 250 V).
Nafukovanie neprebieha.	Kábel alebo vypínač sú poškodené.	Kábel alebo vypínač ponechajte vymeniť v značkovom servise Black & Decker alebo v autorizovanom servisnom stredisku.
	Je zvolený nesprávny režim.	Zvoľte správny režim.
LCD nie je podsvietený.	Jednotka je v režimu spánku.	Stlačte akékoľvek tlačidlo na LCD alebo hlavnom vypínači.

Výmena poistky v zástrčke pre príslušenstvo z jednosmerným napätím

- ♦ Otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek vyberte zlatý krytku.
- ♦ Vyberte krytku a stredový kolík.
- ♦ Vyberte poistku.
- ♦ Použite novú poistku rovnakého typu a rovnakej veľkosti (8 A/250).
- ♦ Nasadte krytku a stredový kolík.

- ♦ Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek nasadíte zlatú krytku.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak zistíte, že Váš výrobok Black & Decker musíte vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať, nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniciach alebo v mieste nákupu výrobku.

Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

O adrese najbližšieho značkového servisu vo Vašom mieste Vás informuje zástupca Black & Decker. Adresa zástupcu je uvedená v tomto návode. Taktiež je možné nájsť prehľad autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker a rovnako i ďalšie informácie na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

ASI500 H2	
Vstupné napätie jednosmerné	V 12
Vstupný prúd	A 8
SLA (zapuzdrený olovený akumulátor)	Ah 3,2
Tlak (max)	PSI / bar / 160 / 11,03 / kPa 1103
Hmotnosť	kg 3,03

Nabíjačka	
Vstupné napätie	V 230
Výstupné napätie jednosmerné	V 12
Výstupný prúd	A 1

Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Touto zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky nemá vplyv na zákonné nároky na záruku, ani ich v žiadnom prípade neobmedzuje. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej Zóne Voľného Obchodu EFTA.

Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či výrobné vady, garantujeme v snahe o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:

- ♦ Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájamu.
- ♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
- ♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
- ♦ Opravy nerobili iné osoby, než autorizovaní opraviari alebo mechanici autorizovaného servisu Black & Decker.

Ak požadujete reklamáciu, budete musieť predajcovi alebo autorizovanému servisu predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Navštívte prosím našu webovú stránku www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker a kde nájdete všetky informácie o nových výrobkoch a špeciálne ponuky. Na adrese www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom rade našich ďalších výrobkov.

BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER TRADING S.R.O.

Kláštorského 2

143 00 Praha 4 – Modřany

Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450

00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín


Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
Réparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las piezas listadas
So se encontram disponíveis as peças listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar



- CZ

ZÁRUČNÍ LIST
- PL

KARTA GWARANCYJNA
- H

JÓTÁLLÁSI JEGY
- SK

ZÁRUČNÝ LIST



CZ

 měsíců

H

 hónap

24

PL

 miesięcy

SK

 mesiacov

CZ Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis